

АО «АГД ДАЙМОНДС» реализует транспортные средства,

№ п/п	Наименование	Пробег, км	Кол- во, шт.	Год выпуска	Цена реализации, руб.
1	Автомобиль специальный ПАРМ с КМУ УСТ 54531С (на базе Камаз)	139 298	1	2011	1 059 000,00

Заинтересованным в приобретении необходимо: направить письменное обращение, с указанием объекта и цены реализации, на имя генерального директора Бакова М.С. Запросы направляются на электронный почтовый адрес Fax@agddiamonds.ru или в отдел делопроизводства по адресу г. Архангельск, пр-т Троицкий д.168 в запечатанных конвертах, с пометкой «Реализация транспорта».

Информацию по вопросам технического состояния и осмотра можно получить у старшего механика транспортного цеха тел. +7 (8182) 46-40-46 доб. 5298

За разъяснениями по вопросам реализации обращаться к Начальнику УМТС, контактный тел. +7 (8182) 46-40-46 доб. 5260

АКТ ОСМОТРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

провели осмотр технического состояния автомобиля специального ПАРМ с КМУ УСТ 54531С, 2011 года выпуска, VIN X8954531CB0UST070.

Автомобиль находится в следующем техническом состоянии:

1. Двигатель (ДВС) – попадание охлаждающей жидкости в масло, заклинивание ТНВД, необходимо произвести диагностику в специализированной мастерской;
2. Трансмиссия – наблюдается повышенный шум в коробке перемены передач, не включается третья передача, ПГУ не работает. В раздаточной коробке наблюдается повышенный шум, хруст;
3. Передний мост – люфт фланца редуктора, люфт опорных подшипников с обеих сторон, люфт в ступицах;
4. Средний мост люфт фланца редуктора, необходимо произвести диагностику в специализированной мастерской;
5. Ось балансира - имеет предельный износ, необходимо произвести диагностику в специализированной мастерской;
6. Задний мост- люфт фланца редуктора, необходимо произвести диагностику в специализированной мастерской;
7. Рулевое управление- необходимо произвести замену рулевой трапеции;
8. Тормозная система – необходимо произвести ревизию всей тормозной системы и замену тормозных камер;
9. Электрооборудование – необходимо произвести восстановительный ремонт всех жгутов электропроводки автомобиля;
10. Генератор синхронный EG 202.6- отсутствует
11. Кабина – имеет коррозию на всех элементах, сквозная коррозия порогов кабины;
12. Кунг – имеет коррозию всех составных элементов ;
13. Краново-манипуляторная установка- после длительного простоя аутригеры установки не выдвигаются, гидравлическая часть установки не запускается, необходимо произвести диагностику в специализированной мастерской;
14. Выхлопная система – герметичность нарушена;
15. Автошины – имеют трещины на беговой дорожке, боковине остаток 40%;

Пробег автомобиля на момент осмотра составляет 139 298 км., наработка установки 12768 м/ч, Автомобиль ПАРМ с КМУ УСТ 54531С, 2011 года выпуска, VIN X8954531CB0UST070 не эксплуатируется с 01.11.2022г

В автомобиле имеется в наличии:

№ п/п	Наименование передаваемого имущества (материальных ценностей)	Единицы измерения	Кол-во передаваемого имущества
1.	руководство по эксплуатации ТС	шт.	1

2.	паспорт	шт.	1
3.	ключ зажигания	шт.	-
4.	свидетельство о регистрации ТС	шт.	1
5.	домкрат	шт.	1
6.	ключ баллонный	шт.	1
7.	запасное колесо	шт.	1





